

تقيم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2016	الموديل Model	بدون	رقم المركبة / Vehicle No	تويوتا لاندكروزر	نوع المركبة Vehicle /
أبيض	اللون Color	بدون	رقم الداخلي / Internal No	TOYOTA LAND CRUISER	الطرز / Type
G5068541		رقم الشاصي / Chassis No	8 سلندر 4X4		رقم المحرك / Engine no
Details	ملاحظات Remarks		ضعيف poor	جيد good	البيان
Brake Test				√	فحص الفرامل 1
Exhaust Gas Test				√	فحص العادم 2
Steering and Suspension				√	عجلة القيادة 3
Front & Rear Seats				√	المقاعد امامى وخلفى 4
Interior Modification				√	الديكور الداخلى 5
Glass Doors	زجاج الباب الامامى يمين والخلفى يمين ويسار لايعمل من السويتش THE IS THE GLASSIS DOOR NOT WORKING FROM SWETCH BUT FRONT LHS WORK			√	زجاج الابواب 6
Front & Rear glasses				√	الزجاج الامامى والخلفى 7
Body	يوجد شخطة في الرفرف الخلفى يسار وكسرفى العتب اليمين THE FENDER REAR LHS SCRATCH IT FOUND & STEEP RHS BROKEN			√	الهيكل 8
Paint	يوجد صبغ في أماكن متفرقة ويوجد تلف في صبغ الرفرف الخلفى يمين MORE THAN 3 SPOTS PAINTED & FENDER REAR RHS PAINT DAMAGE ( NEED PAINT )			√	الصبغ 9
Doors				√	الابواب 10
Front Bumper				√	الدعاميه الاماميه 11
Rear Bumper	MINNOR SCRATCHES FOUND يوجد خدوش بسيطه			√	الدعاميه الخلفيه 12
Roof				√	السقف 13
Chassis				√	الشاصى 13
Gear				√	الجير 15
Clutch				...	كلچ 16
Engine				√	المحرك 17
A/C				√	المكيف 18
Head Light				√	الإضاءة الاماميه 19
Brake Light				√	الإضاءة الخلفيه 20
General Items					أشياء عامه 21
202777					قراءة العداد

ملاحظات:

LCD PLAYER NOT WORKING

الشاشه والكاسيت لاتعمل