

تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

1990	الموديل / Model	بدون	رقم المركبة / Vehicle No	بيدفورد تنكر	نوع المركبة Vehicle /
بيج	اللون Color/	بدون	رقم الداخلي / Internal No	BEDFORD	الطرز / Type
NGL1200892		رقم الشاسي CHASSIS NO	(ديزل)		رقم المحرك / Engine no
Details	ملاحظات Remarks		ضعيف poor	جيد good	البيان
Brake Test				√	فحص الفرامل
Exhaust Gas Test				√	فحص العادم
Steering and Suspension				√	عجلة القيادة
Shock absorber Test				√	مخاور التعليق
Interior Modification	يوجد صدأ واضح واجزاء مفككه من الطابلون DASHBOARD PARTS MISSING, NOT FOUND & FULL RUST		√		الديكور الداخلي
Glass Doors				√	زجاج الابواب
Front & Rear glasses				√	الزجاج الامامي والخلفي
Body	يوجد صدأ وتآكل في جسم المركبه كامل وتلف واضح (الكابينه والتنكر كامل) BODY FULL RUST (DAMAGE) FULL REAR TANKER RUSTY (DAMAGE)		√		الهيكل
Paint	NOT GOOD & NEED PAINT تالف		√		الصبغ
Doors	ديكور الابواب من الداخل مكسور FR RHS & LHS DOOR INTERIOR DAMAGE				الابواب
Front Bumper	SCRATCH & RUST يوجد خدوش وصدأ			√	الدعامه الاماميه
Rear Bumper				√	الدعامه الخلفيه
Roof	صدأ واضح وتآكل وغير موجود RUST , FULL DAMAGE DUE TO RUST		√		السقف
Chassis	FULL RUST صدأ واضح				الشاصي
Gear	GEAR OIL LEAKAGE يوجد تهريب زيت من الجير			√	الجير
Clutch				√	كلج
Engine	يوجد تهريب زيت ويوجد دخان واضح OIL LEAKAGE & SMOKE			√	المحرك
A/C	NOT WORKING لايعمل		√		المكيف
Head Light				√	الإضاءة الأمامية
Brake Light	NOT FOUND غير موجوده			√	الإضاءة الخلفية
General Items				√	أشياء عامة
K M.					الكيلو متر

ملاحظات :

WATER TANKER MOTOR NOT WORKING
SUPPORT FOR POPULAR SHAFT RUSTY

ماكينه مياه التنكر لاتعمل
جسر الشفط اسفل الشاسي صدأ واضح