



تقييم للحالة الفنية للمركبة  
Technical condition of the vehicle

2015	الموديل / Model	بدون	رقم المركبة / Vehicle No	تويوتا كوستر TOYOTA COSTAR	نوع المركبة Vehicle /
أبيض	اللون Color/	بدون	رقم الداخلي / Internal No	حافله ( 17 ) راكب	الطرز / Type
F1071833		رقم الشاصي / Chassis No	6 سلندر ( ديزل )		رقم المحرك / Engine no
Details	ملاحظات Remarks		ضعيف poor	جيد good	البيان
Brake Test				√	فحص الفرامل 1
Exhaust Gas Test				√	فحص العادم 2
Steering and Suspension				√	عجلة القيادة 3
Shock absorber Test				√	مخاور التعليق 4
Interior Modification				√	الديكور الداخلي 5
Glass Doors				√	زجاج الابواب 6
Front & Rear glasses				√	الزجاج الامامي والخلفي 7
Body	يوجد طعجات في الرفرف الخلفي يمين مع خدوش الرفرف الخلفي يمين ويسار <b>REAR RHS FENDER DAMAGE &amp; REAR RHS , LHS SCRATCH</b>			√	الهيكل 8
Paint				√	الصبغ 9
Doors					الابواب 10
Front Bumper	<b>DAMAGE FOUND</b> يوجد طعجات			√	الدعامية الامامية 11
Rear Bumper				√	الدعامية الخلفية 12
Roof				√	السقف 13
Chassis				√	الشاصي 13
Gear				√	الجير 15
Clutch				√	كلچ 16
Engine				√	المحرك 17
A/C				√	المكيف 18
Head Light				√	الإضاءة الأمامية 19
Brake Light	الليبت الخلفي يمين مكسور <b>REAR RHS LIGHT BROKEN</b>			√	الإضاءة الخلفية 20
General Items				√	أشياء عامة 21
<b>K M.</b>	<b>157302</b>				الكيلو متر

ملاحظات :

المركبة 17 راكب والجزء الخلفي مجهز أرفف  
**17 SEATER, REAR BODY LUGGUAGE SETUP**