



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2015	الموديل/ Model	بدون	رقم المركبة / Vehicle No	تويوتا كوستر TOYOTA COSTAR	نوع المركبة Vehicle /
أبيض	اللون Color/	بدون	رقم الداخلي/ Internal No	حافله (17) راكب	الطرز/ Type
F1072991		رقم الشاصي/ Chassis No	6 سلندر (ديزل)		رقم المحرك/ Engine no
Details	ملاحظات Remarks		ضعيف poor	جيد good	البيان
Brake Test				√	فحص الفرامل 1
Exhaust Gas Test				√	فحص العادم 2
Steering and Suspension				√	عجلة القيادة 3
Shock absorber Test				√	مخاور التعليق 4
Interior Modification				√	الديكور الداخلي 5
Glass Doors				√	زجاج الابواب 6
Front & Rear glasses				√	الزجاج الامامى والخلفى 7
Body	يوجد خدوش فى الرفرف الخلفى يسار مع الزوايه الخلفيه يمين REAR LHS FENDER & REAR RHS CORNER SCRATCH			√	الهيكل 8
Paint				√	الصبغ 9
Doors	باب الراكب لايعمل PASSENGER DOOR NOT WORKING				الابواب 10
Front Bumper				√	الدعاميه الاماميه 11
Rear Bumper	يوجد خدوش SCRATCH FOUND			√	الدعاميه الخلفيه 12
Roof				√	السقف 13
Chassis				√	الشاصى 13
Gear				√	الجير 15
Clutch				√	كلچ 16
Engine	يوجد دخان SMOKE			√	المحرك 17
A/C				√	المكيف 18
Head Light				√	الإضاءة الأمامية 19
Brake Light	الليت الخلفى يمين مكسور REAR RHS LIGHT BROKEN				الإضاءة الخلفية 20
General Items				√	أشياء عامة 21
K M.	116633				الكيلو متر

ملاحظات :

BATTERY NOT WORKING

البطاريه (لاتعمل)

المركبه 17 راكب والجزء الخلفى مجهز أرفف

17 SEATER, REAR BODY LUGGUAGE SETUP