



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2015	الموديل / Model	بدون	رقم المركبة / Vehicle No	تويوتا كوستر TOYOTA COSTAR	نوع المركبة Vehicle /
أبيض	اللون Color/	بدون	رقم الداخلي/ Internal No	حافله ( 17 ) راكب	الطرز / Type
F1072062		رقم الشاصي/ Chassis No	6 سلندر ( ديزل )		رقم المحرك/ Engine no
Details	ملاحظات Remarks		ضعيف poor	جيد good	البيان
Brake Test				√	فحص الفرامل 1
Exhaust Gas Test				√	فحص العادم 2
Steering and Suspension				√	عجلة القيادة 3
Shock absorber Test				√	مخاور التعليق 4
Interior Modification				√	الديكور الداخلى 5
Glass Doors				√	زجاج الابواب 6
Front & Rear glasses				√	الزجاج الامامى والخلفى 7
Body		يوجد طعجات في الزوايا الخلفيه <b>REAR CORNERS DAMAGE</b>		√	الهيكل 8
Paint				√	الصبغ 9
Doors				√	الابواب 10
Front Bumper		<b>DAMAGE FOUND</b> يوجد طعجات		√	الدعاميه الاماميه 11
Rear Bumper		<b>DAMAGE FOUND</b> يوجد طعجات		√	الدعاميه الخلفيه 12
Roof				√	السقف 13
Chassis		<b>RUST FOUND</b> يوجد صدأ		√	الشاصى 13
Gear				√	الجير 15
Clutch				√	كلج 16
Engine		يوجد تهريب زيت ويوجد دخان <b>OIL LEAKAGE &amp; SMOKE</b>		√	المحرك 17
A/C				√	المكيف 18
Head Light				√	الإضاءة الأمامية 19
Brake Light				√	الإضاءة الخلفية 20
General Items				√	أشياء عامة 21
<b>K M.</b>			<b>194699</b>		الكيلو متر

ملاحظات :

المركبه 17 راكب والجزء الخلفى مجهز أرفف

**17 SEATER, REAR BODY LUGGUAGE SETUP**