



تقييم للحالة الفنية للمركبة

### Technical condition of the vehicle

2014	الموديل / Model	بدون	رقم المركبة / Vehicle No	شيفروليه امبالا	نوع المركبة / Vehicle	
أبيض	اللون Color/	بدون	رقم الداخلي / Internal No	CHEVROLET IMBALA	الطرز / Type	
E9200608			6 سلندر ( بترول )		رقم المحرك / Engine no	
Details	ملاحظات Remarks		ضعيف poor	جيد good	البيان	
Brake Test				√	فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test				√	فحص العادم	2
Steering and Suspension				√	عجلة القيادة	3
Shock absorber Test				√	محاور التعليق	4
Interior Modification				√	الديكور الداخلي	5
Glass Doors				√	زجاج الابواب	6
Front & Rear glasses				√	الزجاج الامامى والخلفى	7
Body				√	الهيكال	8
Paint				√	الصبغ	9
Doors				√	الابواب	10
Front Bumper				√	الدعاميه الاماميه	11
Rear Bumper				√	الدعاميه الخلفيه	12
Roof				√	السقف	13
Chassis				√	الشاصى	13
Gear				√	الجير	15
Clutch					كلج	16
Engine				√	المحرك	17
A/C				√	المكيف	18
Head Light				√	الإضاءة الأمامية	19
Brake Light		اللييت الخلفى يسار مكسور REAR LHS BROKEN		√	الإضاءة الخلفية	20
General Items				√	أشياء عامة	21
K M.			195776		الكيلو متر	

#### ملاحظات:

**FAN RADIATOR NOT WORKING**  
**CLUSTER SIGN ON DASHBOARD (CHECK ENGINE)**  
**REMOTE DAMAGE**  
**CLUSTER SIGN ON DASHBOARD ( TIRE SENSORS )**

مروحة الردياتير لاتعمل  
ظهور علامه التشبيك على الماكينه بالطابلون  
يوجد تلف فى الريموت  
ظهور لييت حساسات الاطارات بالطابلون