

| 2015 | الموديل Model | بدون | رقم المركبة / Vehicle No | تويوتا كورولا | نوع المركبة / Vehicle |
|-------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|
| ابيض | اللون Color | بدون | رقم الداخلي/ Internal No | TOYOTA COROLLA | الطرز/ Type |
| F5140220 | | رقم الشاصي/ Chassis No | 4 سلندر (بترو) TAXI | | رقم المحرك/ Engine no |
| Details | | ملاحظات Remarks | ضعيف poor | جيد good | البيان |
| Brake Test | NOT TESTED | لم يتم التجريه | | | فحص الفرامل 1 |
| Exhaust Gas Test | NOT TESTED | لم يتم التجريه | | | فحص العادم 2 |
| Steering and Suspension | STEERING WEEL COVER DAMGE | يوجد تلف | √ | | عجلة القيادة 3 |
| Shock absorber Test | | | | | محاوير التعليق 4 |
| Interior Modification | | | | √ | الديكور الداخلي 5 |
| Glass Doors | زجاج الباب الخلفي يمين لا يعمل REAR RHS DOOR GLASS NOT WORKING | | | √ | زجاج الابواب 6 |
| Front & Rear glasses | | | | √ | الزجاج الامامي والخلفي 7 |
| Body | | | | √ | الهيكال 8 |
| Paint | يوجد صبغ في الرفرف الامامي والخلفي يسار FRONT & REAR LHS FENDER PAINTED | | | √ | الصبغ 9 |
| Doors | | | | √ | الابواب 10 |
| Front Bumper | | | | √ | الدعاميه الاماميه 11 |
| Rear Bumper | NEED FIX | تحتاج تثبيت | | √ | الدعاميه الخلفيه 12 |
| Roof | STICKER FOUND | يوجد لصق اسنيكر | | √ | السقف 13 |
| Chassis | | | | √ | الشاصي 13 |
| Gear | NOT TESTED | لم يتم التجريه | | | الجير 15 |
| Clutch | | | | | كلج 16 |
| Engine | لم يتم التجريه ولا يعمل NOT TESTED & NOT WORKING | | | | المحرك 17 |
| A/C | NOT TESTED | لم يتم التجريه | | | المكيف 18 |
| Head Light | | | | √ | الإضاءة الأمامية 19 |
| Brake Light | | | | √ | الإضاءة الخلفية 20 |
| General Items | | | | √ | أشياء عامة 21 |
| K M. | 288527 | | | | الكيلو متر |

ملاحظات:

يوجد لصق اسنيكر متفرق

يوجد كسوه على المقاعد

عدد 1 غطاء رنج الاطارات غير موجود

الاطار الاحتياطي مع الرنج غير موجود

MORE THAN 3 STICKER SPOTS

SEAT COVER FOUND

WHEEL CUP MISSING (1 PC)

SPARE TIRES & WHELL NOT FOUND (MISSING)