



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2013	الموديل/ Model	بدون	رقم المركبة / Vehicle No	تويوتا هيلوكس كابينه مزدوجه	نوع المركبة Vehicle /
أبيض	اللون Color/	بدون	رقم الداخلي/ Internal No	TOYOTA HILUX	الطراز/ Type
D2338501	رقم الشاصي/ Chassis No	4 سلندر (بتول)			رقم المحرك/ Engine no
Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	
Brake Test			√	فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			√	فحص العادم	2
Steering and Suspension			√	عجلة القيادة	3
Shock absorber Test			√	محاور التعليق	4
Interior Modification			√	الديكور الداخلى	5
Glass Doors			√	زجاج الابواب	6
Front & Rear glasses			√	الزجاج الامامى والخلفى	7
Body	يوجد طعجه في الرفرف الامامى يسار والرفرف الخلفى يمين FRONT LHS FENDER & REAR RHS FENDER DAMAGE		√	الهيكال	8
Paint			√	الصبغ	9
Doors			√	الابواب	10
Front Bumper	SCRATCH FOUND يوجد خدوش		√	الدعاميه الاماميه	11
Rear Bumper			√	الدعاميه الخلفيه	12
Roof	DAMAGE & RUST FOUND يوجد طعجه وصدأ		√	السقف	13
Chassis			√	الشاصى	13
Gear			√	الجبر	15
Clutch			√	كلج	16
Engine			√	المحرك	17
A/C			√	المكيف	18
Head Light			√	الإضاءة الأمامية	19
Brake Light			√	الإضاءة الخلفية	20
General Items			√	أشياء عامة	21
K M.	283230			الكيلو متر	

ملاحظات :

STICKER REMOVAL SCARS ON BODY

DRIVER SEAT DAMAGE
UNDER TRUNK DAMAGE

يوجد اثر لصق استيكرات

يوجد قطع فى كرسى السائق
يوجد طعجات من داخل الصندوق الخلفى