



تقييم للحالة الفنية للمركبة  
Technical condition of the vehicle

2013	الموديل/ Model	بدون	رقم المركبة / Vehicle No	تويوتا هيلوكس كابينه مزدوجه	نوع المركبة Vehicle /	
أبيض	اللون Color/	بدون	رقم الداخلي/ Internal No	TOYOTA HILUX	الطراز/ Type	
D2340489		رقم الشاصي/ Chassis No	4 سلندر ( بتول )		رقم المحرك/ Engine no	
Details	ملاحظات Remarks		ضعيف poor	جيد good	البيان	
Brake Test				√	فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test				√	فحص العادم	2
Steering and Suspension				√	عجلة القيادة	3
Shock absorber Test				√	محاور التعليق	4
Interior Modification				√	الديكور الداخلي	5
Glass Doors				√	زجاج الابواب	6
Front & Rear glasses				√	الزجاج الامامي والخلفي	7
Body	يوجد طعجه في الرفرف الامامي يمين <b>FRONT RHS FENDER DAMAGE</b>			√	الهيكل	8
Paint	يوجد صبغ في الرفرف الامامي يسار مع الباب الامامي يسار <b>FRONT LHS FENDER &amp; FRONT LHS DOOR PAINTED</b>			√	الصبغ	9
Doors				√	الابواب	10
Front Bumper	<b>SCRATCH FOUND</b> يوجد خدوش			√	الدعاميه الاماميه	11
Rear Bumper	الريل الجلد للجانب اليسار غير موجود <b>REAR LHS RAPER MISSING</b>			√	الدعاميه الخلفيه	12
Roof	<b>RUST FOUND</b> يوجد صدأ			√	السقف	13
Chassis				√	الشاصي	13
Gear				√	الجير	15
Clutch				√	كلچ	16
Engine				√	المحرك	17
A/C				√	المكيف	18
Head Light				√	الإضاءة الأمامية	19
Brake Light				√	الإضاءة الخلفية	20
General Items				√	أشياء عامة	21
<b>K M.</b>	<b>238426</b>				الكيلو متر	

ملاحظات :

**ABNORMAL SOUND IN ENGINE BELT**  
**STICKER REMOVAL SCARS ON BODY**

يوجد صوت في سير الماكينه  
يوجد اثار لصق استيكرات