

تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2010	الموديل / Model	بدون	رقم المركبة / Vehicle No	نيسان بتول بيك اب كابينه واحده	نوع المركبة / Vehicle
أبيض	اللون Color/	بدون	رقم الداخلي/ Internal No	NISSAN PATROL	الطراز/ Type
AA509086	رقم الشاسي/ Chassis No	6 سلندر (بتول) 4*4			رقم المحرك/ Engine no
Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	
Brake Test			√	فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			√	فحص العادم	2
Steering and Suspension			√	عجلة القيادة	3
Shock absorber Test			√	محاور التعليق	4
Interior Modification	ديكور فرش الباب اليسار يحتاج تثبيت FR LHS INTERIOR DOOR INSIDE DAMAGE		√	الديكور الداخلي	5
Glass Doors			√	زجاج الابواب	6
Front & Rear glasses			√	الزجاج الامامي والخلفي	7
Body	BODY RUST & DAMAGE يوجد طعجات وصدأ متفرق		√	الهيكل	8
Paint	يوجد صبغ في أماكن متفرقه MORE THAN 3 SPOTS PAINTED		√	الصبغ	9
Doors			√	الابواب	10
Front Bumper			√	الدعاميه الاماميه	11
Rear Bumper	FULLY DAMAGE يوجد تآكل وضريرات	√		الدعاميه الخلفيه	12
Roof	RUST FOUND يوجد صدأ		√	السقف	13
Chassis	مصبوغ كامل وتآكل من الخلف FULLY PAINTED& REAR NEED PAINT(RUST)		√	الشاسي	13
Gear			√	الجير	15
Clutch			√	كلج	16
Engine			√	المحرك	17
A/C			√	المكيف	18
Head Light			√	الإضاءة الأمامية	19
Brake Light			√	الإضاءة الخلفية	20
General Items			√	أشياء عامة	21
K M.	152943			الكيلو متر	

ملاحظات:

WHEEL CUP MISSING (3 PC)
STICKER SPOTS DAMAGE

عدد 3 غطاء رنج الاطارات غير موجود
يوجد تلف في استيكر السيارة الخارجي