

تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2009	الموديل / Model	بدون	رقم المركبة / Vehicle No	تويوتا كوستر	نوع المركبة / Vehicle
أبيض	اللون Color/	بدون	رقم الداخلي/ Internal No	TOYOTA COASTER	الطرز/ Type
91031179		رقم الشاصي/ Chassis No	6 سلندر (ديزل) 30 راكب		رقم المحرك/ Engine no
Details	ملاحظات Remarks		ضعيف poor	جيد good	البيان
Brake Test				√	فحص الفرامل 1
Exhaust Gas Test				√	فحص العادم 2
Steering and Suspension				√	عجلة القيادة 3
Shock absorber Test				√	محاور التعليق 4
Interior Modification				√	الديكور الداخلي 5
Glass Doors				√	زجاج الابواب 6
Front & Rear glasses				√	الزجاج الامامي والخلفي 7
Body				√	الهيكل 8
Paint		FULLY PAINTED مصبوغ كامل		√	الصبغ 9
Doors				√	الابواب 10
Front Bumper				√	الدعاميه الاماميه 11
Rear Bumper		SCRATCH FOUND يوجد خدوش		√	الدعاميه الخلفيه 12
Roof		RUST FUND يوجد صدأ		√	السقف 13
Chassis		RUST FUND يوجد صدأ		√	الشاصي 13
Gear				√	الجير 15
Clutch				√	كلج 16
Engine				√	المحرك 17
A/C		AC NOT WORKING المكيف لايعمل	√		المكيف 18
Head Light				√	الإضاءة الأمامية 19
Brake Light		اللييت الخلفي يمين مكسور REAR RHS BRAKE LIGHT BROKEN	√		الإضاءة الخلفية 20
General Items				√	أشياء عامة 21
K M.			529162		الكيلو متر

ملاحظات:

DUCKY DOOR LOOK MISSING
REAR MIRRORS MISSING
LHS MIRRORS BROKEN

قفل باب الدبه غير موجود
المرايا الخلفيه غير موجوده
المرايا اليسار مكسورة