

تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2012	الموديل / Model	بدون	رقم المركبة / Vehicle No	نيسان باترول	نوع المركبة / Vehicle
ابيض لؤلؤي	اللون Color/	بدون	رقم الداخلي/ Internal No	NISSAN PATROL	الطرز/ Type
C9034917		رقم الشاصي/ Chassis No	8 سلندر (بترول) LE		رقم المحرك/ Engine no
Details	ملاحظات Remarks		ضعيف poor	جيد good	البيان
Brake Test				√	فحص الفرامل 1
Exhaust Gas Test				√	فحص العادم 2
Steering and Suspension				√	عجلة القيادة 3
Shock absorber Test				√	محاور التعليق 4
Interior Modification	فرش السقف الداخلي والقوائم البلاستيك تحتاج الي تثبيت interior roof and doors to be repaied		√		الديكور الداخلي 5
Glass Doors				√	زجاج الابواب 6
Front & Rear glasses				√	الزجاج الامامي والخلفي 7
Body	Accident front & roof (repaired) يوجد اثر حادث في المقدمه من الداخل والسقف وتم الاصلاح من قبل		√		الهيكل 8
Paint	Full boday painted (faded) يوجد صبغ كامل ويوجد تلف في صبغ بعض الاجزاء			√	الصبغ 9
Doors	all 4 door يوجد صبغ في الابواب من الداخل بالكامل (4 ابواب) painted fron inside		√		الابواب 10
Front Bumper				√	الدعاميه الاماميه 11
Rear Bumper				√	الدعاميه الخلفيه 12
Roof	Repaired accident roof يوجد اثر لحام واصلاح من قبل اثر الحادث		√		السقف 13
Chassis	Chassis accident repaired visuable يوجد اثر دعم واصلاح		√		الشاصي 13
Gear				√	الجير 15
Clutch					كلج 16
Engine				√	المحرك 17
A/C	not working لايعمل		√		المكيف 18
Head Light				√	الإضاءة الأمامية 19
Brake Light				√	الإضاءة الخلفية 20
General Items					أشياء عامة 21
K M.	96801				الكيلو متر

ملاحظات:

يوجد اثر دعم وصبغ في مقدمه المركبه من الداخل (visuable) accident repair front

يوجد صبغ في حلق الابواب من الداخل وحلق باب الدبه من الداخل اثر حادث all 4 door accident repair and rear trunk painted

كفر غطاء المحرك من اعلي للجانب اليمين مكسور ويوجد اثر اصلاح engine sompartment cover repaired under accident

