

تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2016	الموديل / Model	بدون	رقم المركبة / Vehicle No	سوزوكي جراند فيتارا	نوع المركبة / Vehicle	
اخضر	اللون Color/	بدون	رقم الداخلي/ Internal No	SUZUKI GRAND VITARA	الطرز/ Type	
G4100603		رقم الشاصي/ Chassis No	4 سلندر (بترول) 4WD		رقم المحرك/ Engine no	
Details	ملاحظات Remarks		ضعيف poor	جيد good	البيان	
Brake Test				√	فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test				√	فحص العادم	2
Steering and Suspension	Abnormal sound from Suspension يوجد صوت في الميزانية		√		عجلة القيادة	3
Shock absorber Test				√	محاور التعليق	4
Interior Modification				√	الديكور الداخلي	5
Glass Doors				√	زجاج الابواب	6
Front & Rear glasses				√	الزجاج الامامي والخلفي	7
Body				√	الهيكل	8
Paint	يوجد صبغ في اجزاء متفرقه ويوجد صبغ في حلق الباب اليمين من الداخل More than 3 Spots Painted			√	الصبغ	9
Doors				√	الابواب	10
Front Bumper				√	الدعاميه الاماميه	11
Rear Bumper				√	الدعاميه الخلفيه	12
Roof				√	السقف	13
Chassis	Front Rhs Chasis painted يوجد صبغ في الشاصي من الجانب اليمين		√		الشاصي	13
Gear				√	الجير	15
Clutch				√	كلج	16
Engine				√	المحرك	17
A/C				√	المكيف	18
Head Light				√	الإضاءة الأمامية	19
Brake Light				√	الإضاءة الخلفية	20
General Items					أشياء عامة	21
K M.	9508				الكيلو متر	

ملاحظات:

- يوجد اثر دعم في المقدمه الاماميه من الداخل من الداخل ويوجد صبغ (Painted) Front Rhs Accident repaied
- الاطار الاحتياطي مع كفر الاطار الاحتياطي غير موجود Spare tire cover not available
- عدد (1) رنج الومنيوم غير موجود مع (1) رنج تم التصليح من قبل 1 alloy ring not available 1 ring repaired
- نظام الوسائد الهوائية غير موجود Air Bag system not available
- حزام الامان للجانب اليسار لايعمل seat belt driver seat not working
- المفتاح بدون ريموت ignition remote key not available