

تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2016	الموديل Model	بدون	رقم المركبة / Vehicle No	لكزس	نوع المركبة Vehicle /
أبيض	اللون Color	بدون	رقم الداخلي / Internal No	LEXUS 350 ES	الطرز / Type
G2211301		رقم الشاصي / Chassis No	6 سلندر		رقم المحرك / Engine no
Details	ملاحظات Remarks		ضعيف poor	جيد good	البيان
Brake Test				√	فحص الفرامل 1
Exhaust Gas Test				√	فحص العادم 2
Steering and Suspension				√	عجلة القيادة 3
Front & Rear Seats				√	المقاعد امامي وخلفي 4
Interior Modification				√	الديكور الداخلي 5
Glass Doors				√	زجاج الابواب 6
Front & Rear glasses				√	الزجاج الامامي والخلفي 7
Body	يوجد خدوش بسيطه في الباب الخلفي يمين THERE IS THE DOOR REAR RHS MINNOR SCRATCHES FOUND			√	الهيكل 8
Paint	يوجد صبغ في أماكن متفرقه MORE THAN 3 SPOTS PAINTED			√	الصبغ 9
Doors				√	الابواب 10
Front Bumper				√	الدعاميه الاماميه 11
Rear Bumper	MINNOR SCRATCHES FOUND يوجد خدوش بسيطه			√	الدعاميه الخلفيه 12
Roof				√	السقف 13
Chassis				√	الشاصي 13
Gear				√	الجير 15
Clutch				...	كلج 16
Engine				√	المحرك 17
A/C				√	المكيف 18
Head Light				√	الإضاءة الامامية 19
Brake Light				√	الإضاءة الخلفية 20
General Items					أشياء عامة 21
<b>172166</b>					قراءة العداد

ملاحظات: