

تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2016	الموديل / Model	بدون	رقم المركبة / Vehicle No	شيفروليه امبالا	نوع المركبة Vehicle /
أبيض	اللون Color/	بدون	رقم الداخلي / Internal No	CHEVROLET IMBALA	الطراز / Type
G9101494	رقم الشاصي/ Chassis No	LT 2	6 سلندر	رقم المحرك/ Engine no	
Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	
Brake Test			√	فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			√	فحص العادم	2
Steering and Suspension			√	عجلة القيادة	3
Front & Rear Seats			√	المقاعد امامى وخلفى	4
Interior Modification			√	الديكور الداخلى	5
Glass Doors			√	زجاج الابواب	6
Front & Rear glasses			√	الزجاج الامامى والخلفى	7
Body	يوجد خدوش من اسفل الباب الخلفى يمين وخدوش في الباب الخلفى يسار THE DOOR REAR RHS SCRATCHES FROM DOWN & DOOR REAR LHS SCRATCHES FOUND		√	الهيكل	8
Paint			√	الصبغ	9
Doors			√	الابواب	10
Front Bumper			√	الدعاميه الاماميه	11
Rear Bumper			√	الدعاميه الخلفيه	12
Roof			√	السقف	13
Chassis			√	الشاصى	13
Gear			√	الجير	15
Clutch			...	كلج	16
Engine			√	المحرك	17
A/C			√	المكيف	18
Head Light			√	الإضاءة الامامية	19
Brake Light			√	الإضاءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
62089					قراءة العداد

ملاحظات: