



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2016	الموديل/ Model	بدون	رقم المركبة / Vehicle No	BMW		نوع المركبة Vehicle /
سلفر	اللون Color/	بدون	رقم الداخلي/ Internal No	740 LI		الطرز/ Type
GG404558		رقم الشاصي/ Chassis No	6 سلندر		رقم المحرك/ Engine no	
Details	ملاحظات Remarks		ضعيف poor	جيد good	البيان	
Brake Test				√	فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test				√	فحص العادم	2
Steering and Suspension				√	عجلة القيادة	3
Front & Rear Seats				√	المقاعد امامى وخلفى	4
Interior Modification				√	الديكور الداخلى	5
Glass Doors				√	زجاج الابواب	6
Front & Rear glasses				√	الزجاج الامامى والخلفى	7
Body				√	الهيكل	8
Paint				√	الصبغ	9
Doors				√	الابواب	10
Front Bumper				√	الدعاميه الاماميه	11
Rear Bumper				√	الدعاميه الخلفيه	12
Roof				√	السقف	13
Chassis				√	الشاصى	13
Gear				√	الجير	15
Clutch				...	كلچ	16
Engine				√	المحرك	17
A/C				√	المكيف	18
Head Light				√	الإضاءة الأمامية	19
Brake Light				√	الإضاءة الخلفية	20
General Items					أشياء عامة	21
						قراءة العداد
						89340

ملاحظات: